Caractéristique du pont existant





- C O M M U N E D E S T E I N B A C H -

Signalisation existante à replacer

Parcelle libre à l'arrière ? --> voir pour réseau

au droit du carrefour rue de Steinbach déboîtement large et bonne visibilité signalisation et aménagement actuel à maintenir

Balises J11 vertes

SECTION 31

Parcelle libre combien d'accès ? --> voir pour réseau

Cloture souple existante à déposer et repose d'une neuve

au droit du carrefour rétrécissement au niveau du pont mauvaise visibilité pour les véhicules venant de la rue Bellevue

Au droit n°10 rue étroite enrobé en mauvais état pas de trottoir pas de stationnement mauvaise visibilité pour la sortie

SECTION 30

Parcelle libre combien d'accès ? --> prévoir pour réseau Orange une traversée principale

- C O M M U N E D E C E R N A Y -

Fin aménagement récent

Parcelle libre --> prévoir pour réseau Orange 2 attentes

Panneau bus --> vérification utilité

Bordures AC2 béton existantes

Au droit n°12 enrobé en mauvais état pas de trottoir pas de stationnement

Parcelles 383 et 108 appartenant à la commune



Surface d'alignement 336m²

Cloture souple existante à déposer et repose d'une neuve

Département de HAUT RHIN	
Commune de CERNAY	
Aménagement de la rue de la 1ère Armée	
DCE DOCUMENT GRAPHIQUE	
Plan de l'Etat Existant	NOM DU FICHIER: 01180585-151-DCE-PG-1-20-A-plan general-v9.mxa ECHELLE: 1/200

CABINET MERLIN Ingénieurs Conseils

SIEGE
6, Rue Grolée
69289 LYON Cédex 02
Téléphone : 04-72-02-56-00
Télécopie : 04-78-38-37-65
E-mail: cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

IMPLANTATION REGIONALE
Agence de MULHOUSE
31 Allée N. KATZ
68 100 MULHOUSE
Téléphone : 03.89.46.85.88
Télécopie : 03.89.56.18.31
E-mail:cm-mulhouse@cabinet-merlin.fr

GROUPE MERLIN / Réf doc : 01180585-151-DCE-PG-1-023-A

Ind.	Etabli par:	Approuvé par:	Date:	Objet de la révision
A	J. THIRIET	J. THIRIET	23/04/2019	